



Calle Teodosio Parreño # 122 Barranco

lunes 26 de febrero del 2024

COTIZACION N°

Señor (a) : ALBERTO RUC :
Dirección : TALLER DE BARRANCO PLACA: VWO-26G
Email :
Teléfonos : 942226461 Celular : 983-446-847 OMAR
Atención a : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5,000 KMS ROYAL ENFIELD
N/SERIE 9F2R24119RK000633

Nº	Código	Descripción	Q	CONDICION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO VIP	TOTAL NETO
1		MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO 5,000 KMS, CALIBRACION DE VALVULAS, CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR, LIMPIEZA DE FRENOS/LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE/ AJUSTE DE MANILLARES, ENGRASE DE CADENA Y CALIBRACION/ LIMPIEZA DE BUJIA Y CALIBRACION/ ESCANEOS, LAVADO , AJUSTE DE PERNOS EN GENERAL.	1		180.00	165.20	165.20
2	KIT411	KIT DE MANTENIMIENTO ROYALD (ACEITE + FILTRO)	1	STOCK	250.00	235.20	235.20
3	1120010/B-PE	TAPA DE CHASIS CENTRAL DE CAUCHO	1	STOCK	17.00	13.20	13.20

Valor Venta Neto : 413.60

Vigencia de la Cotización : 7 días

Valor expresado en : Soles

Importe Total : 413.60
INC IGV.

MONTO DEL PRESUPUESTO SIN DESCUENTO S/. 447.00 SOLES

Forma de pago : PAGO EN EFECTIVO/ TRANSFERENCIA

Observaciones :

1. A partir del 5to dia de terminado el servicio se comenzara a cobrar almacenaje a 10 \$ diarios (APLICA A TALLER)
2. Una vez depositado, enviar mail dirigido a serviciotecnico1@aquasport.pe (APLICA A CAMPO)
3. Si realiza deposito interbancario la unidad sera entrega al segundo dia de realizado el deposito.
4. El concepto de transporte es recocoojo de la unidad y trasladarla a nuestro taller.

BBVA - Debe consignar RUC , Razón Social

BANCO CONTINENTAL CTA CTE SOLES 0011-0119- 0100070062 ASSYCAN S.A.C.. RUC: 20610317970 codigo interbancario CCI: 011-119- 000100070062-53	DEPOSITAR DEPENDIENDO DE LA COTIZACION SI ESTA EN DOLARES O EN SOLES.
--	---

OMAR AGUILAR FERNANDEZ PRADA

.....
Acesor tecnico y post venta

OBSERVACIONES:

Nuestro Servicio de Reparación y/o mantenimiento brindado ha sido solo por la falla o requerimiento inicial reportada, cabe resaltar que cualquier otro problema a la falla inicial no se tomará como garantía de reparación. Se realizaron las pruebas respectivas a las unidades y/o componentes con el test de la marca correspondiente y no se mostraron errores ni advertencias de falla, no se puede garantizar el tiempo de buen funcionamiento de la unidad y de dichos componentes debido a que están en constante uso, o lo contrario no se utilizan con alguna frecuencia. Si el equipo en el futuro presentara fallas aleatorias se tendrá que cotizar el reemplazo